



LABORATORIUM POMIARÓW „TACHO-SERWIS„

Piotr Kuriata

ul, Sztygarska 26, 59-300 Lubin

telefon kom. 509-415-916 email: tachoserwislubin@wp.pl

OCENA TECHNICZNA nr: TS-1/04/2023

z dnia: 2023/04/11

Wykonawca oceny: mgr Piotr Kuriata
Właściciel: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
Adres: ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice
Zlecenie: z dnia 30.06.2022 znak: ZLE/000056/2022
Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

1. Zlecenie Firmy PGM POLKOWICE nr ZLE/000029/2023,
2. Oględziny i badanie pojazdu,
3. Cen wolnorynkowych używanych pojazdów.
4. Doświadczenia rzeczoznawcy wykonującego opinię.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Marka:	VOLVO
Model pojazdu:	FL 618
Rodzaj pojazdu:	samochód ciężarowy
Nr rejestracyjny:	DPL A658
Nr identyfikacyjny VIN:	YB1E4C4A6V1920684
Rok produkcji	1997
Data pierwszej rejestracji	12.05.1997
Dopuszczalna masa całkowita "kg"	16000
Masa własna "kg"	7390
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym,
Pojemność silnika "cm ³ "	5480
Moc silnika "KW"	152,00
Liczba osi	2
Rodzaj napędu	4X2
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Przebieg "km" (liczyldo tachografu) "km"	387247

DANE IDENTYFIKACYJNE DŹWIGNIKA

Urządzenie:	Dźwignik
Typ:	HKS-6.1
Wytwórca:	HEWEA CARGO
Rok budowy:	2006
Udźwig: "t"	6.000

Do oględzin podstawiono samochód ciężarowy marki VOLVO FL618 zabudowany dźwignikiem celem wyceny.

Oględziny pojazdu przeprowadzono w Polkowicach przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 2, w dniu 06.04.2023r, w obecności przedstawiciela zlecniodawcy.

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W wyniku oględzin pojazdu stwierdzono iż pojazd jest kompletny.

Bark badań technicznych pojazdu oraz dźwignika zamontowanego na pojeździe.

Pojazd nie eksploatowany od roku, nie zabezpieczony od czynników atmosferycznych.

Poszczególne podzespoły pojazdu w znacznym stopniu zużyte.

Kabina kierowcy z korozją węzłów konstrukcyjnych, poszycie blacharskie kabiny z licznymi ubytkami lakierniczymi, skorodowane.

Wnętrze pojazdu z ubytkami poszycia obić tapicerskich, brudne.

Resory odkształcone. Przewody instalacji pneumatycznej ze śladami korozji.

Lustra reflektorów matowe.

Opony o rozmiarze 295/8022,5 MATADOR (przód) i CONTINENTAL (tył) zużyte w 80%.

OPINIA KOŃCOWA

- Przedstawiony do badania i wyceny samochód ciężarowy marki VOLVO nr rej. DPL A658, nr VIN YB1E4C4A6V1920684 z zabudową dźwignika firmy HEWEA CARGO jest w znacznym stopniu zużyty w wyniku długotrwałej eksploatacji pojazdu oraz dźwignika. W wyniku braku zabiegów konserwacyjnych, eksploatacyjnych stan pojazdu uległ znacznemu pogorszeniu.

Zużycie, wiek pojazdu przestarzałość konstrukcji (normy emisji spalin, hałaśliwość, komfort pracy itp.) powoduje iż w/w pojazd w znacznym stopniu odbiega od standardów obowiązujących obecnie.

- Wartość rynkową ustalono metodą porównawczą z uwagi na fakt iż system "info-ekspert" nie uwzględnia wartości pojazdów których wiek przekracza 20lat.
- Biorąc pod uwagę powyższe oraz braku zainteresowania pojazdem wartość pojazdu wraz z dźwignikiem ustalono na podstawie danych pochodzących z obserwacji rynku w zakresie kształtowania się cen używanych pojazdów z uwzględnieniem stanu technicznego, przebiegu pojazdu w dniu badania i określono na kwotę **20 000,00 zł netto, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych⁰⁰/100.**


W przypadku braku możliwości zbycia pojazdu wskazane jest jego złomowanie.

Decyzja o powyższym należy do właściciela pojazdu.



Wycenę sporządzono w 2 egzemplarzach.

Integralną częścią wyceny są fotografie - 6szt.

Wycenę sporządził:
Piotr Kuriata



Lubin dn. 11 kwietnia 2023r.



2393	Stowarzyszenie Rzeczoznawców
	Techniki Samoch. i Ruchu Drogowego
	Oddział Wrocław
	RZECZOZNAWCA mgr Piotr Kuriata

